

Novità e modifiche applicativo Data&Drawings Plus dalla R24.0.0 alla R24.2.0

Data pubblicazione: 10/11/2021

RELEASE: 24.2.0 [10/11/2021]

NUOVA FUNZIONALITÀ

DED_PLUS

ID 9093

Nella selezione delle commesse è stata data la possibilità di ricercare per tutti gli attributi.

ID 9299

Aggiunto API rinomina root.

DWGPARTS

ID 9900

aggiunta la possibilità di generare le anteprime dei layers.

BUGFIX

DEDINV_PLUS

ID 9921

Migliorate le prestazioni in caso di salvataggio assieme dopo importazione step riferenziato o convertito. Migliorate le prestazioni in caso di copia incolla di più occorrenze.

ID 9878

Migliorie all'albero delle dipendenze in caso di sostituti.

ID 9889

- Errori in revisione in caso di presenza di model state - Con o senza area locale, nei file allegati con:

- ipt aperto con attivo MS 'smu' (con area locale in CO)

- tavola aperta con attivo il primo foglio (con area locale in CO)

se lancio il comando salva rev (solo per famiglie VGR) mi da errore al primo giro (vedi immagine anche se riferita a codici diversi è lo stesso file)

In uno dei tentativi con marco si è arrivati a una situazione anomala (vedi immagine) dove solo alcune rev sono state create (del MS- anagrafica principale) e una con ipt in un MS e tavola in un altro.

ID 9896

Corretti possibili errori di calcolo delle dipendenze in caso di assieme contenente lo stesso documento in più model state con stati di soppressione differenti.

ID 9849

Corretta possibile anomalia durante la richiesta di informazioni sulle operazioni sui file.

ID 9836

Corretti possibili eccezioni in fase di aggiornamento sostituiti assieme tramite apprentice.

ID 9843

Risolti possibili hang in fase di sostituzione del componente.

ID 9825

Corretta anomalia sporcatatura documento sull'aggiornamento della tabella delle revisioni.

ID 9824

Corretto errore che poteva verificarsi in apertura dei documenti di Inventor senza area locale.

ID 9803

Corrette possibili anomalie sul comando "Sostituisci componente derivato".

ID 9881

Corretta anomalia sulla gestione degli attributi di occorrenza booleani in distinta.

ID 9901

Aggiunto controllo in fase di sostituzione sui componenti delle strutture speciali.

ID 9894

Corretta anomalia sul conteggio delle occorrenze virtuali soppresse.

ID 9885

Modificato controllo su stato anagrafica.

ID 9813

Migliorata gestione calcolo percorso del nuovo sotto componente.

ID 9808

Corretto possibile errore in fase di rilascio con tavola.

ID 9791

Corretto problema nel comando sostituisci componente con Qs Dark attiva.

ID 9749

Rivista gestione selezione famiglie al salvataggio nel Database con filtro attivo.

ID 9434

Aggiunto nel filtro la possibilit? di ricercare per stati anagrafici.

ID 9854

Corretti possibili problemi di aggiornamento distinta ricambi in base allo stato delle anagrafiche contenute nella distinta cad.

ID 9844

Corretta anomalia sul messaggio visualizzato.

ID 9766

Dopo il comando di "Aggiorna Distinte" eseguito dalla distinta esplosa viene ricaricata l'eventuale nuova distinta, nel caso fosse stato modificato qualche dato tramite l'editazione degli attributi di ricambio.

ID 9758

Corretti possibili problemi di riferimento non impostato in fase di checkout del documento in ambiente Inventor.

ID 9322

Per le sottocommesse aggiunto gestione raggruppamento.

DED_PLUS**ID 9887**

Aggiunto controllo prima della selezione documenti in Crea Revisione.

ID 9804

Corretta anomalia sulla richiesta di salvataggio degli attributi senza aver però effettuato nessuna modifica.

ID 9796

Perfezionata gestione delle rappresentazioni in fase di ricodifica di un documento.

ID 9774

Corretta anomalia sulla cancellazione dei documenti dagli ECO con utenti avente permessi per tale operazione ma non avente permessi di cancellazione su anagrafiche, commesse e cartelle.

ID 9771

Corretta possibile anomalia sulla copia delle impostazioni dalla chiave di registro.

ID 9759

Corretto problema mancato avvio DedNetRecognizer.exe.

ID 9756

Corretta anomalia reperimento famiglie tramite script dopo la loro creazione nel caso di gestione degli utenti non attiva.

ID 9910

Nel caso di PAck&Go senza area locale se le root non sono impostate correttamente viene mostrato un messaggio di errore.

ID 9863

Corretto possibile errore in fase di rilascio sulla gestione delle pubblicazioni.

ID 9781

Corretto possibile crash in aggiornamento del file.

ID 9893

Corretto Apri in lettura con filtro Ultima revisione attivo.

ID 9845

Modificato cursore durante l'esecuzione del comando Aggiorna distinte.

ID 9565

Modificata gestione inserimento documenti in commessa.

ID 9837

Corretta possibile anomalia sul menu contestuale che risultava non aggiornato con le informazioni delle selezioni.

ID 9848

Corretti possibili problemi durante le operazioni multiple sui file nella scheda gestione della ricerca documentale.

ID 9854

Corretti possibili problemi di aggiornamento distinta ricambi in base allo stato delle anagrafiche contenute nella distinta cad.

ID 9644

Corretti possibili problemi di instabilità dovuti all'elaborazione di documenti con riferimenti anycad durante il processo di migrazione.

ID 9844

Corretta anomalia sul messaggio visualizzato.

ID 9532

Nel caso di editazione attributi di ricambio non vengono validati gli altri tipi di attributi.

ID 9533

Nella Gestione Traduzioni raggruppate anagrafiche uguali.

ID 9786

- TAG gestore notifiche mancanti - All'interno della maschera di configurazione delle mail del gestore notifiche non sono presenti alcuni TAG nell'apposita sezione. I TAG non presenti nella finestra di configurazione sono comunque funzionanti (ovviamente a patto di saperne il nome).

Anomalia vista con Marco.

ID 9789

Tasto Anteprema ingrandita disattivato per file IPN.

ID 9739

Nella Pulizia area locale aggiunto pulsante Aggiorna.

ID 9770

Corretto filtro cartelle con permessi.

ID 9766

Dopo il comando di "Aggiorna Distinte" eseguito dalla distinta esplosa viene ricaricata l'eventuale nuova distinta, nel caso fosse stato modificato qualche dato tramite l'editazione degli attributi di ricambio.

ID 9758

Corretti possibili problemi di riferimento non impostato in fase di checkout del documento in ambiente Inventor.

ID 9322

Per le sottocommesse aggiunto gestione raggruppamento.

DEDBRICSCAD_PLUS

ID 9876

Aggiunto supporto a Bricscad 22.

ID 9762

Corretta anomalia sulla modifica degli xref con documento non Locked.

DEDSW_PLUS

ID 9922

Aggiunta gestione attributi di default sulle occorrenze.

ID 9861

Aggiunto supporto a Solidworks 2022.

ID 9783

Corretto crash in editazione quota.

ID 9858

Corretto possibile crash sul cambio della faccia di riferimento di uno schizzo.

ID 9857

Adesso è possibile scaricare e ricaricare l'add-in della Qs in modo corretto.

ID 9856

Corretto crash in eliminazione di un componente di un sotto-assieme.

ID 9418

Nel salva multiplo vengono caricati eventuali componenti in peso leggero per avere la struttura completa sotto mano.

ID 9777

Corretta anomalia in creazione STL di un assieme.

ID 9844

Corretta anomalia sul messaggio visualizzato.

DEDACAD_PLUS

ID 9762

Corretta anomalia sulla modifica degli xref con documento non Locked.

ID 9781

Corretto possibile crash in aggiornamento del file.

ID 9915

Corretto il formato delle tabelle di AutoCAD.

DED_WEB

ID 9385

- Pagina Anagrafiche - Albero dei tipi - Il riquadro dell'albero dei tipi, man mano che viene espanso, si allunga all'infinito, spostando verso il basso i riquadri delle anteprime e dei file.
con alberi molto lunghi è estremamente scomodo in quanto mi obbliga a continuare a scorrere su e giù per selezionare le anagrafiche e vedere i loro file
dovrebbe avere una dimensione fissa e dovrebbe poi comparire la barra di scorrimento verticale.

QSADONET

ID 9890

Rivista la creazione della Query nel caso di SqlLikeOperatorEnum.Free.

TOP DWG VIEWER

ID 9827

Modificata gestione Zoom.

RELEASE: 24.1.0 [20/09/2021]

NUOVA FUNZIONALITÀ

DEDINV_PLUS

ID 9047

Aggiunta gestione stati invalidanti dei figli in fase di salvataggio distinta di un elemento.

ID 8830

Migliorata gestione selezione componente member in caso di selezione iniziale di ipart/iassembly factory.

DED_PLUS

ID 9084

Nuova funzionalità di confronto tra distinte monolivello con possibilità di esportare il risultato del confronto su file excel.

DEDSW_PLUS

ID 9469

Aggiunta gestione della tabella delle revisioni.

BUGFIX

DED_PLUS

ID 9732

Corretti possibili problemi di utilizzo proprietà CreationConfiguration del publication manager da script.

ID 9642

Gestiti documenti non codificati.

ID 9733

Corretto problema sulla chiusura della finestra dell'Albero Dipendenze Avanzato.

ID 9713

Corretto possibile crash che poteva verificarsi al primo avvio degli applicativi.

ID 9646

Corretta anomalia perdita dati inseriti durante il filtraggio dei nodi nella ricerca documentale.

ID 9714

Corretta anomalia sulle celle con formule in creazione pdf al rilascio da file di excel.

ID 9699

Corretta anomalia nella traduzione delle risorse tramite internet.

ID 9721

Aggiunto possibilit? di confrontare distinte di un'anagrafica Superata e corretto problema allo stato del check per l'esportazione dei vecchi valori degli attributi.

ID 9694

Corrette possibili anomalie sulla modifica della lunghezza degli attributi ID e REV.

ID 9667

Corretto possibile errore in fase di eliminazione dei file.

DEDINV_PLUS

ID 9742

Corretti possibili problemi perdita di informazioni anagrafiche appena modificate al rilascio.

ID 9729

Corretto problema durante la messa in Lavorazione senza area locale attiva.

ID 9728

Nel comando Salva Multiplo sono stati corretti possibili problemi riguardanti l'erronea dicitura 'Documento senza riferimenti grafici' sui documenti associati alle occorrenze.

ID 9715

Corretta errata visualizzazione attributi in caso di selezione componente virtuale.

ID 9722

Corretti possibili problemi nei comandi di sostituzione da ricerca dovuti alla non corretta individuazione della configurazione.

ID 9707

Corretta anomalia mancata registrazione delle dipendenze delle tavole senza area locale.

ID 9658

Corretti possibili problemi di fallimento del comando di rilascio senza visualizzazione di eccezioni.

ID 9648

Perfezionato aggiornamento del pannello attributi in fase di selezione di un'occorrenza in model state non principale.

ID 9677

Corretti possibili problemi di importazione pack&go inventor causati dal checkout di documenti da saltare.

ID 9649

Corretti possibili problemi di calcolo degli stati interdetti in fase di rilascio.

ID 9434

Aggiunto nel filtro la possibilità di ricercare per stati anagrafici.

ID 9720

Corretti possibili problemi al salvataggio di componenti ipart o iassembly member.

ID 9666

Perfezionato comando individua nella ricerca in caso di selezione di model state utilizzato come rappresentazione.

DEDACAD_PLUS

ID 9736

Fatto in modo che il rilascio con lo spazio carta attivo funzioni correttamente.

DEDSW_PLUS

ID 9710

Corretta anomalia che causa l'impossibilità di modificare le lavorazioni. Corretto crash in editazione diretta degli schizzi dei componenti figli del principale.

ID 9701

Corretta anomalia in fase di cancellazione con più elementi selezionati nel browser di Solidworks.

ID 9695

Corretta anomalia attributi di occorrenza con padre in peso leggero.

ID 9611

Implementazione gestione delle configurazioni.

EDITOR DISTINTE

ID 9675

Corretto il problema dell'editor.

TOP DWG VIEWER

ID 9684

Corretto il mancato aggiornamento delle entità durante l'attivazione delle parti.

ID 9691

Comando "Spegni parte": corretto errore casuale durante il refresh delle entità.

VBLUANET

ID 9740

Corretti possibili errori durante utilizzo classi statiche tramite Lua.

QSUI

ID 9653

Corretta anomalia seull'invio nell'InputBox nel caso di multilinea.

RELEASE: 24.0.0 [26/07/2021]

Adattato il progetto per la gestione delle configurazioni nei vari add-in. Aggiunto nuovo componente 'DedNetFileServer' per poter accedere ai file tramite uno strato Http in modo da proteggere l'archivio file. Introdotto nuovo comando per la visualizzazione di un diagramma ad albero che mostra la struttura delle dipendenze in modo più visuale. Miglioramenti vari al gestore delle pubblicazioni.

NUOVA FUNZIONALITÀ

DED_PLUS

ID 4343

Aggiunta gestione delle configurazioni.

ID 9323

Aggiunta possibilità di utilizzare uno strato client/server per la gestione protetta dei file di rete (in sostituzione all'impersonator).

ID 9284

Aggiunta possibilità di visualizzare la struttura delle dipendenze tramite un diagramma ad albero.

ID 9331

Aggiunto nel Gestore Pubblicazioni nuova colonna che permette all'utente di decidere il nome che deve prendere il file per ogni configurazioni.

ID 9560

Aggiunto informazioni sul file di partenza.

DEDINV_PLUS

ID 4343

Aggiunta gestione delle configurazioni.

ID 9572

Aggiunto comando 'Associato a' nel pannello delle dipendenze.

ID 9444

Aggiunta gestione del formato STL nella pubblicazione in Inventor.

DEDSW_PLUS

ID 9320

Aggiunta possibilità di gestire le opzioni multifoglio nelle varie pubblicazioni.

ID 9572

Aggiunto comando 'Associato a' nel pannello delle dipendenze.

DEDSE_PLUS

ID 9572

Aggiunto comando 'Associato a' nel pannello delle dipendenze.

QSINFORMATICA.UTILS

ID 9583

Il log di applicazione consente di mantenere un backup dei log precedenti fino ad un massimo di 2048 kb.

ID 9498

Implementato nuovo logger QsLog2.

TOPDIST

ID 9484

Adesso è possibile creare un filtro di distinta personalizzato combinando più filtri.

ID 9483

Abbiamo introdotto un esportatore di distinta verso JSON.

ID 9482

Abbiamo introdotto un esportatore di distinta verso DOCX o PDF. E' possibile passare un template e alcune opzioni di compilazione.

ID 9481

Abbiamo introdotto un esportatore di distinta verso Excel. E' possibile passare un template e alcune opzioni di compilazione.

ID 9480

Nella griglia di visualizzazione della distinta è stata introdotta la possibilità di applicare un filtro di visualizzazione e la ricerca. Il risultato del filtro può essere utilizzato o ignorato in esportazione.

ID 9472

Aggiunta possibilità di passare il separatore alle distinte in formato CSV.

ID 9460

Adesso è possibile preassegnare una funzione di esportazione a una distinta.

ID 9458

Abbiamo introdotto la possibilità di creare colonne composte da più attributi.

ID 9448

Adesso è possibile definire delle colonne nascoste nelle distinte.

ID 9447

Aggiunta la possibilità di formattare il contenuto di una colonna di tipo numerico.

ID 9446

Aggiunta la possibilità di definire una distinta nascosta.

ID 9571

Aggiunto evento per personalizzare la distinta prima della gestione dei grezzi.

QSUPDATER

ID 9248

Prima di installare l'aggiornamento vengono comunque installati eventuali hotfix mancanti.

BUGFIX

DED_PLUS

ID 6484

Rivisto dialogo delle eccezioni per visualizzare più dati.

ID 9374

In caso di upload del transfer packet in modalità ftp, sono stati migliorati i controlli del checksum se supportato dal server.

ID 9598

Aggiunta applicazione dei collegamenti proprietà->attributi e viceversa in fase di checkin.

ID 9585

Corretta anomalia sul comando di scarica in locale nelle cartelle della ricerca documentale.

ID 9358

Migliorata gestione riferimenti speciali nei comandi di revisione e spostamento.

ID 9558

Corretta possibile anomalia sul comando di ricerca se eseguito durante apertura di un file.

ID 9517

Corretti blocchi salvataggio distinta a causa di stati interdetti ammessi tramite opzioni.

ID 9457

Corrette possibile anomalie di disallineamento file in caso di errori.

ID 9522

Corretta anomalia sul ripristino dei file nel comando di Annulla Checkout.

ID 9519

Corretti possibili problemi di salvataggio distinta da documento tavola.

ID 9478

Disabilitati comandi Forza e Stato in Allineamento File con area locale disattivata.

ID 9505

Corretta possibile anomalia di esecuzione operazioni in fase di checkout anche se non necessario.

ID 9491

Aggiunta gestione delle cartelle nell'importazione dei documenti all'interno della commessa.

ID 9466

Corretta anomalia nella gestione della struttura interna delle famiglie.

ID 9477

Corretta anomalia sul copia/incolla delle famiglie.

ID 9414

Corrette varie anomalie sulla visualizzazione dei dati nella ricerca documentale con la gestione delle proprietà attive. Migliorata gestione della selezione dei flag degli attributi.

ID 9419

Corrette possibili anomalie che si presentavano in fase di errori durante il comando di cambio stato.

ID 9376

Corretto ordinamento attributi con scrollbar attiva.

ID 9339

Corretto ordinamento alfabetico del crea variante automatico.

ID 9338

Corretto funzionamento della variabile READ_ROOT_DOCUMENTS_ON_DOCSEARCHLOAD.

ID 9337

Aggiunto nome delle tavole che sono state processate.

ID 9554

Corretto problemi nelle operazioni sulle nuove cartelle.

ID 9377

Perfezionata importazione documenti lato master nel caso in cui la versione in arrivo non corrisponda all'ultima.

ID 8235

Migliorata logica dei permessi.

ID 9513

Corretto salvataggio anagrafica da Autocad.

ID 9516

Modificato inizializzazione attributi SoloDb.

ID 9381

Migliorata gestione della visualizzazione delle cartelle con permessi.

ID 9365

Gestita casistica traduzione di lingue non gestite da Bing.

ID 9345

Corretta eccezione in caso di ricerca raggruppata.

ID 9332

Corretto elimina cartella nella ricerca documenti
Corretto elimina e rinomina cartella nella ricerca documenti.

ID 9475

Aggiunto selezione multipla per le temporizzazioni.

ID 9353

Aggiornate icone nel salva multiplo e nel cambio stato multiplo.

ID 9406

Corretto problema esportazione attributi in txt.

ID 9512

Corretta anomalia in aggiornamento DB sulla compilazione del DBINDEX.

ID 9420

Modificato evidenziazione famiglia con progressivi.

ID 9439

Corretto tasto destro su Edita Distinta.

ID 9400

Corretti possibili problemi di denominazione in caso di associazione di una ipart/iassembly member ad anagrafica.

ID 9372

Corretta anomalia sulla gestione degli attributi di AnagraficaEDistinta nel caso dell'esplosione della commessa sulle anagrafiche figlie dirette della commessa.

ID 9388

Corretto rinomina commessa con cartelle vuote.

ID 9335

Corrette anomalie con filtro attivo nella ricerca documentale.

ID 9336

Memorizzato ordinamento utente.

DEDINV_PLUS

ID 8975

Nel comando di sostituzione componente, in caso di Selezione Grafica, ? stata implementata la possibilit? di controllare il livello selezionato tramite visualizzazione struttura dei padri.

ID 9595

Migliorata logica di riconoscimento file associati durante le operazioni di salvataggio.

ID 9598

Aggiunta applicazione dei collegamenti proprieta->attributi e viceversa in fase di checkin.

ID 9508

Corretta anomalia sulla lingua del menu contestuale dei controlli ad albero in Inventor.

ID 9548

Modificato lettura variabile multi livello nel salva distinta.

ID 9487

Corretta possibile anomalia in fase di revisione con documenti linkati.

ID 9412

Rimossa finestra di informazioni cambio stato durante importazione Pack&Go.

ID 9430

Corretta possibile anomalia in caso di importazione Pack&Go non del DED.

ID 9524

Corretti possibili eccezioni mostrate al rilascio in caso di presenza di documenti modello omonimi dei documenti risultato della pubblicazione.

ID 9479

Corretti possibili problemi di calcolo del primo valore in caso di progressivo alfabetico.

ID 9574

Corretto eccezione nell'uscita dalla finestra di scelta del documento in creazione anagrafica.

ID 9514

Perfezionata gestione stato documento in fase di salvataggio parte nel db di un ipart/iassembly member.

ID 9586

Corretto update del Document Assistant durante il rilascio multiplo.

ID 9440

Perfezionata gestione richiesta anagrafica e relativa richiesta di cambio stato nei comandi di associazione e collegamento documenti.

ID 9367

Corretti possibili problemi sulla modifica attributi di un corpo tramite Crea Parte da Anagrafica.

ID 9332

Corretto elimina cartella nella ricerca documenti
Corretto elimina e rinomina cartella nella ricerca documenti.

ID 9353

Aggiornate icone nel salva multiplo e nel cambio stato multiplo.

ID 9372

Corretta anomalia sulla gestione degli attributi di AnagraficaEDistinta nel caso dell'esplosione della commessa sulle anagrafiche figlie dirette della commessa.

DEDSW_PLUS**ID 9579**

Corretta anomalia mancata scrittura attributi nella parte in fase di associazione.

ID 9598

Aggiunta applicazione dei collegamenti proprieta->attributi e viceversa in fase di checkin.

ID 9346

Aggiunta gestione delle opzioni 'Promuovi' e 'Nascondi' nella distinta di Solidworks.

ID 9412

Rimossa finestra di informazioni cambio stato durante importazione Pack&Go.

ID 9430

Corretta possibile anomalia in caso di importazione Pack&Go non del DED.

ID 9353

Aggiornate icone nel salva multiplo e nel cambio stato multiplo.

DEDACAD_PLUS

ID 9569

Corretta anomalia possibile richiesta di salvataggio del file indesiderato durante il cambio stato.

ID 9509

Corretto comando di salvataggio.

ID 9449

Corretta possibile anomalia in fase di salvataggio file con LT 2021.

ID 9405

Corretta anomalia sulla colorazione delle etichette delle parti nel caso la parte passava da codificata a non codificata.

ID 9601

Aggiunta gestione delle opzioni locked nell'ambiente.

DEDBRICSCAD_PLUS

ID 9405

Corretta anomalia sulla colorazione delle etichette delle parti nel caso la parte passava da codificata a non codificata.

ID 9380

Corretto errore in apertura delle opzioni con gestione componenti meccanici Bricscad.

DEDSE_PLUS

ID 9412

Rimossa finestra di informazioni cambio stato durante importazione Pack&Go.

TOPDIST

ID 9486

Adesso viene mostrata la colonna 0-zero contenente gli indici di riga. Premendo sull'intestazione è possibile ripristinare l'ordinamento naturale. La colonna non viene esportata perchè non fa parte della LOL. Completata la documentazione.

ID 9485

Corretta la visualizzazione dei menu contestuali sulle colonne della griglia dei subtotali.

INVAPPRNETSERVER

ID 9373

Corretta anomalia che causava la modifica del documento anche quando non era necessario.

QSADONET

ID 9378

Aggiunta gestione oggetti tinyint.

QSUPDATER

ID 8886

Corretta anomalia su impostazione Timeout.